

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E ACEITAÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JP INSPEÇÕES E CONSULTORIA registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o n° 21.826.226/0001-16, localizada a Rua Comendador Francisco Baroni, n° 714, Bairro K-11, Nova Iguaçu – RJ – Cep.: 26.250-070, realizou de modo satisfatório, os serviços de Radiografia Industrial. De modo satisfatório definimos a conclusão das atividades como aceitas e sem comentários.

KONUS ICESA S.A SOLUÇÕES TÉRMICAS E SIDERÚRGICAS GERWIN OSENJAK

DATA 22/12/2020